

**CENOVÁ PONUKA****ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 99006**

|  |  |
|--|--|
| <b>HServis s.r.o.</b><br><b>Mokrá Lúka</b><br><b>050 01 Revúca</b><br>IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861<br>Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S | <b>MITALIC,s.r.o.</b><br>Hlinné 247<br>09435 Soľ<br>IČO: 36709808 DIČ: 2022286013<br>IČ DPH: SK2022286013                              |
| Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.<br>Číslo účtu: 0512735932/0900   | <b>Typ stroja : WX12501</b><br><b>Výr. číslo: 184192</b><br><b>Záruka do: 16.11.2018</b><br><b>Dátum prijmu do servisu :17.07.2023</b> |
| e-mail: servis@herman.sk<br>tel.: 0917/225784  |  |

**Porucha** Poškodenie rotora a statora

**Vyjadrenie** Pri preťažovaní náradia dochádza k prehriatiu náradia a k poškodeniu rotora a statora. Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora.

| Č.                      | Tovar     | Názov                        | Množstvo/ MJ | Jed. cena | Spolu EUR      |
|-------------------------|-----------|------------------------------|--------------|-----------|----------------|
| 1                       | 125010022 | Rotor                        | 1,00 ks      | 21,9000   | 21,9000        |
| 2                       | 125010021 | Stator                       | 1,00 ks      | 11,7000   | 11,7000        |
| 3                       | 100607000 | Ložisko 607-2RS              | 1,00 ks      | 4,6500    | 4,6500         |
| 4                       | 100608000 | Ložisko 608-2RS              | 1,00 ks      | 5,0800    | 5,0800         |
| 5                       | 130000001 | Sada uhlíkov WX12501/WX10001 | 1,00 Ks      | 7,2900    | 7,2900         |
| 6                       | 130000004 | HERMAN FlexCord-C 1          | 1,00 ks      | 5,8200    | 5,8200         |
| 7                       | 125010030 | Zadný kryt                   | 1,00 ks      | 5,7800    | 5,7800         |
| 8                       | 98PP      | Práca, servisná prehliadka   | 0,50 hod     | 20,0000   | 10,0000        |
| 9                       | 97PP      | Prepravné a balné            | 2,00         | 5,0000    | 10,0000        |
| Spolu bez DPH:          |           |                              |              |           | <b>82,2200</b> |
| Základ                  |           |                              |              |           | <b>82,2200</b> |
| DPH 20%:                |           |                              |              |           | <b>16,44</b>   |
| <b>K úhrade celkom:</b> |           |                              |              |           | <b>98,66</b>   |

Odovzdal: \_\_\_\_\_

Dátum, Prevzal: \_\_\_\_\_

Zákazka ukončená dňa: \_\_\_\_\_

dátum tlače 18.07.2023