

CENOVÁ PONUKA**ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 99989**

HServis s.r.o. Mokrá Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	Oraving, s.r.o. M.R.Štefánika 1833 02601 Dolný Kubín IČO: 31637965 DIČ: 2020425869 IČ DPH: SK2020425869
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	Typ stroja : WX230-2000 Výr. číslo: 179749 Záruka do: 28.03.2020 Dátum prijmu do servisu :04.12.2023
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Porucha Poškodenie rotora

Vyjadrenie K poškodeniu rotora a statora prevažne dochádza pri preťažovaní/ prehriatí náradia. Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	232210007	Rotor	1,00 ks	45,6000	45,6000
2	100600000	Ložisko 6000-2RS	1,00 ks	6,2100	6,2100
3	100630000	Ložisko 6300-2RS	1,00 ks	7,2100	7,2100
4	100620300	Ložisko 6203-2RS	1,00 ks	6,3687	6,3687
5	100608000	Ložisko 608-2RS	1,00 ks	5,0800	5,0800
6	130000003	Sada uhlíkov WX180/230-2000/2400	1,00 ks	9,7600	9,7600
7	98PP	Práca, servisná prehliadka	0,60 hod	20,0000	12,0000
8	97PP	Prepravné a balné	2,00	5,0000	10,0000

Spolu bez DPH:	102,2287
Základ	102,2287
DPH 20%:	20,45
K úhrade celkom:	122,67

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače04.12.2023