

# CENOVÁ PONUKA

## ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 99791

<b>HServis s.r.o.</b> <b>Mokrá Lúka</b> <b>050 01 Revúca</b> IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	<b>STAVMEX Komjatice, s.r.o.</b> Gen. Svobodu 17 941 06 Komjatice IČO: 36543586 DIČ: 2020142179 IČ DPH: SK2020142179
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	<b>Typ stroja :</b> HERMAN AXSP 1800 Aku vrtací skrutkovač <b>Výr. číslo:</b> 192977 <b>Záruka do:</b> 15.05.2022 <b>Dátum prijmu do servisu :02.11.2023</b>
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Porucha Poškodenie rotora

**Vyjadrenie** Pri preťažovaní náradia dochádza k prehriatiu náradia a k poškodeniu rotora a statora. Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	180001010	Rotor	1,00 ks	33,9000	33,9000
2	144000002	Držiak uhlíkov s uhlíkmi	1,00 ks	12,2400	12,2400
3	98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50 hod	20,0000	10,0000
Spolu bez DPH:					<b>56,1400</b>
Základ					<b>56,1400</b>
DPH 20%:					<b>11,23</b>
<b>K úhrade celkom:</b>					<b>67,37</b>

Odovzdal: \_\_\_\_\_

Dátum, Prevzal: \_\_\_\_\_

Zákazka ukončená dňa: \_\_\_\_\_

dátum tlače 03.11.2023