

**CENOVÁ PONUKA****ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 99789**

<b>HServis s.r.o.</b> <b>Mokrá Lúka</b> <b>050 01 Revúca</b> IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	<b>Ing. Ján Spišák - STÉNIA export - impo</b> Trieda SNP 406/73 04011 Košice IČO: 14354144 DIČ: 1020635550 IČ DPH: SK1020635550
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	<b>Typ stroja :</b> HERMAN WX 15001 Uhlová brúska <b>Výr. číslo:</b> 155108 <b>Záruka do:</b> 07.11.2016 <b>Dátum prijmu do servisu :31.10.2023</b>
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

*Porucha* Poškodenie rotora

*Vyjadrenie* Prevažne pri preťažovaní náradia dochádza k prehriatiu náradia a k poškodeniu rotora a statora. Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	150010025	Rotor	1,00 ks	28,2000	28,2000
2	100608000	Ložisko 608-2RS	1,00 ks	5,0800	5,0800
3	100620000	Ložisko 6200-2RS	1,00 ks	6,1000	6,1000
4	130000002	Sada uhlíkov WX15001	1,00 ks	8,5300	8,5300
5	98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50 hod	20,0000	10,0000
6	97PP	Prepravné a balné	2,00	5,0000	10,0000
Spolu bez DPH:					<b>67,9100</b>
Základ					<b>67,9100</b>
DPH 20%:					<b>13,58</b>
<b>K úhrade celkom:</b>					<b>81,49</b>

Odovzdal: \_\_\_\_\_

Dátum, Prevzal: \_\_\_\_\_

Zákazka ukončená dňa: \_\_\_\_\_

dátum tlače31.10.2023