

Majiteľ reklamovaného predmetu:**J.D.Š. Group s.r.o.****Dátum prijatia na servis: 20.08.2024****Dátum ukončenia servisu: 21.08.2024**

Výrobné číslo: 200543

HERMAN AXAG 1800IAKU uhlová brúska

18V|125mm|Komplet

Záruka od: 02.09.2021

Záruka do: 02.09.2023

Opis poruchy od zákazníka:

Nefunguje

Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska*Stav náradia:* Znečistené*Opotrebenie vzhľadom na vek náradia:* Primerané*Zistenie:* Technickou prehliadkou bolo zistené poškodenie ložiska (obr.2).*Príčina:* Bežné opotrebenie.

Vyjadrenie: U ložísk dochádza bežným opotrebovaním alebo preťažením k poškodeniu dielov ložiska (guliek, krytov, klietky guliek), ktoré spôsobuje postupne deformáciu krúžkov ložiska a zväčšenie radiálnej vôle. Deformácia krúžkov ložiska a poškodenie ostatných dielov spôsobuje postupné zadieranie ložiska až k zadretiu alebo rozpadnutiu ložiska. Väčšia radiálna vôľa spôsobuje vzájomný stret rotora so statorom a zastavenie rotácie rotora. Poškodenie ložiska sa prejaví zmenou zvuku a zápachom.

Číslo tovaru	Názov	Množstvo
--------------	-------	----------

2401289 21.08.2024

100696000	Ložisko 696	1
94CZ	Prepravné	2
95CZ	Práca, servisná prehliadka	0,5

1.



2.

