

Majiteľ reklamovaného predmetu:

METALLICUS-MZ spol. s r.o.

Dátum prijatia na servis: 20.09.2024

Dátum ukončenia servisu: 23.09.2024

Výrobné číslo: 196278

HERMAN WX 15001IUhlová brúska

150mm|1200W| Záruka 3 roky

Záruka od: 24.05.2021

Záruka do: 24.05.2023

Opis poruchy od zákazníka:

špatný kabel, při pohybu kabelu se bruska vypíná a nebo naopak se rozeběhne

Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska

Stav náradia: Očistené

Opotrebenie vzhľadom na vek náradia: Mierne

Zistenie: Technickou prehliadkou bolo zistené bežné poškodenie sieťovej šnúry.

Príčina: Mechanické poškodenie

Vyjadrenie: K mechanickému poškodeniu najčastejšie dochádza pri ťahaní a ohýbaní sieťovej šnúry resp. pri nosení náradia za šnúru, kedy dochádza k prerušeniu jedného alebo oboch vodičov a poškodeniu izolácie kábla. Sieťová šnúra bola vymenená podľa Vašej požiadavky za novú s dĺžkou 4m.

Doporučenie: Poučte obsluhu náradia, aby sieťovú šnúru nenamáhali ťahaním a ohýbaním.

	Číslo tovaru	Názov	Množstvo
2401456	23.09.2024		
	130000025	Sieťová šnúra FC-10 2x1mm/4m	1
	94CZ	Prepravné	2
	95CZ	Práca, servisná prehliadka	0,5

1.

