

Majiteľ reklamovaného predmetu:
Montáž CS, s.r.o.

HERMAN AXSP 1801IAku vrtací skrutkovač

18V|60Nm|BLDC|S príklepom|Holo

Dátum prijatia na servis: 15.10.2024

Dátum ukončenia servisu: 16.10.2024

Výrobné číslo: 205629

Záruka od: 14.12.2022

Záruka do: 14.12.2024

Opis poruchy od zákazníka

Prepínač nejde prepnúť do lavej strany

Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska

Stav náradia: Znečistené

Opotrebenie vzhľadom na vek náradia: Primerané

Zistenie: Technickou prehliadkou bolo zistené poškodenie ozubených prevodov (obr.2 a 3) a vodiacích kolíkov (obr.3).

Doporučenie: Pri vzpriečení nástroja v materiáli náradie okamžite vypnite a opatrne nástroj uvoľnite z obrábaného materiálu. Nikdy nevykonávajte voľbu rýchlostného stupňa za chodu náradia.

Opravil: Bobka


Schválil: Marek Baláž

| | Číslo tovaru | Názov | Množstvo |
|---------|--------------|------------|----------|
| 2401580 | 16.10.2024 | | |
| | 180012006 | Prevodovka | 1 |

1.



2.



3.

