

Majiteľ reklamovaného predmetu:
Montáž CS, s.r.o.

AXI 1800 AKU rázový uťahovák

18V/5Ah

Dátum prijatia na servis: 15.10.2024

Dátum ukončenia servisu: 16.10.2024

Výrobné číslo: 184895

Záruka od: 11.06.2019

Záruka do: 11.06.2021

Opis poruchy od zákazníka

Prepínač nejde prepnúť do lavej strany

Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska

Stav náradia: Znečistené

Opotrebenie vzhľadom na vek náradia: Primerané

Zistenie: Technickou prehliadkou bolo zistené zlomenie tiahla prepínača P/L chodu (obr.2).

Doporučenie: Voľbu P/L chodu nikdy nevykonávajte za chodu náradia.

Opravil: Bobka

Schválil: Marek Baláž

		Číslo tovaru	Názov	Množstvo
2401583	16.10.2024	180003002	Stator s elektronikou kpl.	1
		98PP	Práca, servisná prehliadka	0,5

1.



2.

