

**Majiteľ reklamovaného predmetu:**  
**PREFABETÓN Diviaky**

**HERMAN BX 1200I**Kombinované kladivo

SDS-max|1100W| Záruka 3 roky

**Dátum prijatia na servis: 25.09.2024**

**Dátum ukončenia servisu: 26.09.2024**

Výrobné číslo: 208681

Záruka od: 06.11.2023

Záruka do: 06.11.2026

Opis poruchy od zákazníka

Nefunkčný príklep

Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska

*Stav náradia:* Znečistené

*Opotrebenie vzhľadom na vek náradia:* Mierne

*Zistenie:* Technickou prehliadkou bolo zistené poškodenie ojnice (obr.2) a bežné opotrebenie tesnenia piestu (obr.3), tesnenia úderníka (obr.4) a semeringu (obr.5).

*Príčina:* Mechanické poškodenie, bežné opotrebenie.

*Vyjadrenie:* Používaním nadmerného tlaku pri práci dochádza k zlomeniu alebo poškodeniu ojnice. Kombinované kladivá využívajú pre vytvorenie príklepu systém stláčania vzduchu medzi piestom a úderníkom. Pri nadmernom tlaku pri práci dochádza k spätnému rázu a k stretu úderníka a piestu. Porucha sa prejaví stratou energie príklepu a poškodením dielov mechanizmu príklepu (úderník, piest, ojnica atď).

*Doporučenie:* Nepoužívajte nadmerný tlak na náradie pri práci.

*Opravil:* Bobka

*Schválil:* Marek Baláž

	Číslo tovaru	Názov	Množstvo
2401475	26.09.2024		
	152120016	Gufero 30x42x8	1
	152120021	Tesnenie	2
	152120041	O-krúžok	1
	152120048	Ojnica	1

1.




2.



3.



4.



5.

