

Majiteľ reklamovaného predmetu:
RP HUJO spol. s r.o.

HERMAN WX-12505I uhlová brúska

125 mm | 1300 W | 220 V | Záruk

Dátum prijatia na servis: 24.09.2024

Dátum ukončenia servisu: 0

Výrobné číslo: 152200841

Záruka od: 24.04.2023

Záruka do: 24.04.2026

Opis poruchy od zákazníka

Vyhadzuje istič

Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska

Stav náradia: Znečistené

Opotrebenie vzhľadom na vek náradia: Primerané

Zistenie: Technickou prehliadkou bolo zistené zlyhanie elektroniky (obr.2) a poškodenie aretácie kotúča (obr.3)

Príčina: Preťaženie a znečistenie elektroniky.

Vyjadrenie: Elektronika je zanesená nečistotami bez viditeľného poškodenia.

Zlyhanie elektroniky môže spôsobiť:

Voda a vlhkosť: Vniknutie vody alebo nadmernej vlhkosti môže spôsobiť koróziu alebo skrat v elektronických obvodoch.

Nárazy a vibrácie: Ťažké nárazy alebo konštančné vibrácie môžu fyzicky poškodiť elektroniku, vrátane prasknutia plošných spojov alebo poškodenia jemných komponentov.

Prach a nečistoty: Ak sa jemné prachové častice dostanú do vnútra zariadenia, môžu znížiť účinnosť chladiacich systémov, spôsobiť skraty alebo iné problémy v obvodoch.

Na aretačnom kolíku kotúča je viditeľné opotrebovanie hrany kolíka, ktoré je pravdepodobne spôsobené brzdením kotúča.

Doporučenie: Poučte obsluhu náradia, aby aretáciu kotúča nepoužívali na zastavenie kotúča. Pravidelnými prestávkami pri práci predídete prehriatiu následnému poškodeniu náradia.

Opravil:


Schválil: Marek Baláž

	Číslo tovaru	Názov	Množstvo
2401471	25.09.2024		
	125050016	Kolík aretácie	1
	125050033	Elektronika	1
	151000800	Vazelína	1

1.



2.



3.

