

CENOVÁ PONUKA

ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 99902

HServis s.r.o. Mokrá Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	Barstech s.r.o. B. Egermanna 939 47301 Nový Bor - Arnultovice IČO: 60279826 DIČ: IČ DPH: CZ60279826
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	Typ stroja : AXSP 1440 Výr. číslo: 183256 Záruka do: 22.10.2020 Dátum prijmu do servisu :20.11.2023
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Porucha Poškodenie elektroniky

Vyjadrenie K poškodeniu elektroniky prevažne dochádza prehriatím motora a elektronických súčiastok (spínač, elektronika). Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora a elektronických súčiastok.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu CZK
1	144001019	Elektronika	1,00 ks	852	852,00
2	144001018	Nálepka na elektroniku	1,00 ks	23	23,00
3	95CZ	Práca, servisná prehliadka	0,50 hod	526	263,00
4	94CZ	Prepravné	2,00 ks	125	250,00
Spolu bez DPH:					1 388,00

K úhrade celkom:

1 388,00

Cenová ponuka platí 7 dní.

Po 7. dňoch sa celková suma zmení podľa aktuálneho denného kurzu.

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače 21.11.2023