

**Majiteľ reklamovaného predmetu:
DITL METAL, s.r.o.****HERMAN AXS 1080IAku vrtací skrutkovač****Dátum prijatia na servis: 19.04.2024**

Výrobné číslo: 201781

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 07.06.2026

10,8V|30Nm|Komplet

Opis poruchy od zákazníka:
nemá ťah

Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska:

Stav náradia: čisté

Opotrebenie: zodpovedá veku

Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska:

Technickou prehliadkou bola zistená porucha spínača.

Záver: Na spínači nie je viditeľné poškodenie. Testom funkčnosti sa u spínača prejavilo zohrievanie, ktoré spôsobuje nedostačujúci kontakt pri zopnutí spínača. U poškodených kontaktoch znečistením alebo opálením kontaktných plôch dochádza zvýšenie prechodového odporu následne zvýšeniu odberu prúdu a nárastu teploty.

Doporučenie: Po práci je potrebné venovať niekoľko minút čisteniu stroja a vyčistiť aj ventilačné otvory najlepšie pomocou stlačeného vzduchu.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Výdajka	2400645	22.04.2024	108001013	Spínač	1,00	DITL METAL, s.r.o.