

CENOVÁ PONUKA

ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 99210

HServis s.r.o. Mokrá Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	Emil Jurčák Švehlova 1741/60 66451 Šlapanice IČO: 48870803 DIČ: IČ DPH: CZ7203313810
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	Typ stroja : HT 1440 AP - akumulátorový skrutkovač Výr. číslo: 151854 Záruka do: 21.05.2019 Dátum prijmu do servisu :10.08.2023
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Porucha Poškodenie rotora

Vyjadrenie Pri preťažovaní náradia dochádza k prehriatiu náradia a k poškodeniu rotora a statora. Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu CZK
1	144001011	Rotor	1,00 ks	824	824,00
2	144000002	Držiak uhlíkov s uhlíkmi	1,00 ks	297	297,00
3	95CZ	Práca, servisná prehliadka	0,50 hod	20	10,00
4	94CZ	Prepravné	2,00 ks	125	250,00
Spolu bez DPH:					1 381,00

K úhrade celkom:

1 381,00

Cenová ponuka platí 7 dní.

Po 7. dňoch sa celková suma zmení podľa aktuálneho denného kurzu.

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače 10.08.2023