

CENOVÁ PONUKA**ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 98896**

HServis s.r.o. Mokrá Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	Ján Fazekáš FFESTO Cintorínska 12 93521 Tlmače IČO: 32572336 DIČ: 1020381131 IČ DPH: SK1020381131
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	Typ stroja : HERMAN AXAG 1800 AKU uhlová brúska Výr. číslo: 200761 Záruka do: 19.11.2022 Dátum prijmu do servisu :22.06.2023
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Porucha Poškodenie elektroniky a spínača

Vyjadrenie Prácou a uskladnením náradia v prašnom alebo vlhkom prostredí dochádza k znečisteniu. Preťažovaním náradia dochádza k prehriatiu motora a elektronických súčiastok (spínač, elektronika). Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora a elektronických súčiastok.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50 hod	20,0000	10,0000
2	97PP	Prepravné a balné	2,00	5,0000	10,0000
3	180006013	Elektronika	1,00 ks	62,7100	62,7100
4	180006026	Spínač	1,00 ks	13,5200	13,5200
Spolu bez DPH:					96,2300
Základ					96,2300
DPH 20%:					19,25
K úhrade celkom:					115,48

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače 22.06.2023