

**Majiteľ reklamovaného predmetu:  
HEBERLEIN s.r.o.****HERMAN WX 12501|Uhlová brúska****Dátum prijatia na servis: 08.01.2024**

Výrobné číslo: 214785

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 15.08.2026

125mm|1000W

Popis závady :

Poškodenie rotora a opotrebovanie uhlíkov

Vyjadrenie k závade:

K poškodeniu rotora a statora prevažne dochádza pri preťažovaní/ prehriatí náradia. Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
<b>Výdajka</b>	2400006	08.01.2024	125010022	Rotor	1,00	HEBERLEIN s.r.o.
			100607000	Ložisko 607-2RS	1,00	
<b>Výdajka</b>	2400007	08.01.2024	130000001	Sada uhlíkov WX12501/WX10001	1,00	HEBERLEIN s.r.o.