

**Majiteľ reklamovaného predmetu:  
HYPOSS spol. s r.o.****HERMAN BXM-50|Búracie kladivo****Dátum prijatia na servis: 15.04.2024**

Výrobné číslo: 213435

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 11.09.2026

Opis poruchy od zákazníka:  
Pravdepodobne prerušený prívodný kábel.

Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska:

Stav náradia : znečistené

Opotrebenie : viditeľné znaky používania (poškriabaný hliníkový obal motora a valca)

Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska:

Technickou prehliadkou sme zistili poškodenie kábla. Nefunkčnosť náradia spôsobilo zalomenie jedného vodiča kábla. Vzhľadom na poškodenie kábla je nutná výmena za nový. K zalomeniu alebo mechanickému poškodeniu najčastejšie dochádza pri ťahaní a ohýbaní kábla, resp. pri nosení náradia za kábel, kedy dochádza k prerušeniu jedného alebo oboch vodičov a poškodeniu izolácie kábla.

Doporučenie: Poučte obsluhu náradia, aby prívodný kábel nenamáhalo ťahaním a ohýbaním.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
<b>Výdajka</b>	2400624	16.04.2024	130000005	HERMAN FlexCord-C 2	1,00	HYPOSS spol. s r.o.
<b>Faktúra</b>	32400205	16.04.2024	130000005	HERMAN FlexCord-C 2	1,00	HYPOSS spol. s r.o.