

CENOVÁ PONUKA**ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 99821**

HServis s.r.o. Mokrá Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	Ján Mrázik FO Zamarovská 543/77A 91105 Zamarovce
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	IČO: DIČ: IČ DPH:
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	Typ stroja : AXS1080 Výr. číslo: 190503 Záruka do: 19.11.2021 Dátum prijmu do servisu :07.11.2023

Porucha Poškodenie elektroniky

Vyjadrenie Preťažovaním náradia dochádza k prehriatiu motora a elektronických súčiastok (spínač, elektronika). Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora a elektronických súčiastok.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	144000012	Motorček	1,00 ks	22,4500	22,4500
2	108001013	Spínač	1,00 ks	31,1400	31,1400
3	98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50 hod	20,0000	10,0000
4	97PP	Prepravné a balné	2,00	5,0000	10,0000
Spolu bez DPH:					73,5900
Základ					73,5900
DPH 20%:					14,72
K úhrade celkom:					88,31

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače 07.11.2023