

Majiteľ reklamovaného predmetu:  
J.D.Š. Group s.r.o.

HERMAN AXAG 1800IAKU uhlová brúska

Dátum prijatia na servis: 14.02.2024

Výrobné číslo: 200237

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 19.04.2026

18V|125mm|Komplet

Popis závady :  
Poškodenie elektroniky, statora a spínača.

Vyjadrenie k závade:

K poškodeniu elektroniky prevažne dochádza prehriatím motora a elektronických súčiastok(spínač, elektronika). Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora a elektronických súčiastok.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Výdajka	2400279	14.02.2024	180006013	Elektronika	1,00	J.D.Š. Group s.r.o.
			144001017	Spínač	1,00	
			180006041	Stator	1,00	