

CENOVÁ PONUKA**ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 99178**

HServis s.r.o. Mokrú Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	MEDIDERMA spol. s r.o. Dlhá ulica 118 94901 Nitra IČO: 31415806 DIČ: 2020405464 IČ DPH: SK2020405464
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	Typ stroja : AXI 1800 Výr. číslo: 181365 Záruka do: 10.09.2020 Dátum prijmu do servisu :07.08.2023
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Porucha Poškodenie elektroniky

Vyjadrenie Preťažovaním náradia dochádza k prehriatiu motora a elektronických súčiastok (spínač, elektronika). Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora a elektronických súčiastok.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	180003002	Stator s elektronikou kpl.	1,00 ks	98,6500	98,6500
2	97PP	Prepravné a balné	2,00	5,0000	10,0000
3	98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50 hod	20,0000	10,0000
Spolu bez DPH:					118,6500
Základ					118,6500
DPH 20%:					23,73
K úhrade celkom:					142,38

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače 07.08.2023