

**CENOVÁ PONUKA****ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 100064**

<b>HServis s.r.o.</b> <b>Mokrá Lúka</b> <b>050 01 Revúca</b> IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	<b>Mestský podnik služieb</b> Predmier 22 02354 Turzovka IČO: 36139297 DIČ: 2020134479 IČ DPH: SK2020134479
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	<b>Typ stroja : AX 1440</b> <b>Výr. číslo: 134021</b> <b>Záruka do: 11.11.2012</b> <b>Dátum prijmu do servisu : 13.12.2023</b>
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

*Porucha* Poškodenie elektroniky

*Vyjadrenie* K poškodeniu elektroniky prevažne dochádza prehriatím motora a elektronických súčiastok (spínač, elektronika). Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora a elektronických súčiastok.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	144001019	Elektronika	1,00 ks	34,7200	34,7200
2	144001018	Nálepka na elektroniku	1,00 ks	0,9500	0,9500
3	144001017	Spínač	1,00 ks	13,5000	13,5000
4	144000001	Sada uhlíkov AXSP1440/1800	1,00 ks	7,2900	7,2900
5	144000005	Akumulátor BL 14413 14,4V 4Ah	1,00 ks	78,9400	78,9400
6	98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50 hod	20,0000	10,0000
Spolu bez DPH:					<b>145,4000</b>
Základ					<b>145,4000</b>
DPH 20%:					<b>29,08</b>
<b>K úhrade celkom:</b>					<b>174,48</b>

Odovzdal: \_\_\_\_\_

Dátum, Prevzal: \_\_\_\_\_

Zákazka ukončená dňa: \_\_\_\_\_

dátum tlače 13.12.2023