

**CENOVÁ PONUKA****ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 98931**

<b>HServis s.r.o.</b> <b>Mokrá Lúka</b> <b>050 01 Revúca</b> IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	<b>MH Teplárenský holding, a.s.</b> Turbínová 1027/3 83104 Bratislava IČO: 36211541 DIČ: 2020048580 IČ DPH: SK2020048580
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	<b>Typ stroja :</b> HERMAN MX 518 Búracie kladivo <b>Výr. číslo:</b> 193009 <b>Záruka do:</b> 06.05.2022 <b>Dátum prijmu do servisu :29.06.2023</b>

*Porucha* Poškodenie rotora

*Vyjadrenie* Pri preťažovaní náradia dochádza k prehriatiu náradia a k poškodeniu rotora a statora. Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	141518068	Rotor	1,00 ks	135,6000	135,6000
2	120000002	Sada uhlíkov MX 518	1,00 ks	14,7100	14,7100
3	98PP	Práca, servisná prehliadka	1,50 hod	20,0000	30,0000
4	97PP	Prepravné a balné	2,00	5,0000	10,0000
Spolu bez DPH:					<b>190,3100</b>
Základ					<b>190,3100</b>
DPH 20%:					<b>38,06</b>
<b>K úhrade celkom:</b>					<b>228,37</b>

Odovzdal: \_\_\_\_\_

Dátum, Prevzal: \_\_\_\_\_

Zákazka ukončená dňa: \_\_\_\_\_

dátum tlače 30.06.2023