

**CENOVÁ PONUKA****ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 98685**

<b>HServis s.r.o.</b> <b>Mokrú Lúka</b> <b>050 01 Revúca</b> IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	<b>Suntel Slovakia s.r.o.</b> Mojmírova 8 04001 Košice IČO: 43769292 DIČ: 2022464059 IČ DPH: SK2022464059
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	<b>Typ stroja :</b> <b>WX230-2000</b> <b>Výr. číslo:</b> <b>181690</b> <b>Záruka do:</b> 14.08.2020 <b>Dátum prijmu do servisu :19.05.2023</b>
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

*Porucha* Nedá sa uvoľniť pracovný nástroj

*Vyjadrenie* Poškodenie spôsobené nesprávnym - opačným založením kotúča, čo spôsobilo zaseknutie kotúča a následné vytrhnutie kolíka aretácie. Preto je dôležité založiť kotúče správnym spôsobom.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	232210001	Púzdro prevodovky	1,00 ks	32,0700	32,0700
2	100608000	Ložisko 608-2RS	1,00 ks	5,0800	5,0800
3	130000007	Upínacia matica M14	1,00 ks	3,7000	3,7000
4	130000008	Upínacia príruha	1,00 ks	3,7000	3,7000
5	98PP	Práca, servisná prehliadka	0,60 hod	20,0000	12,0000
6	97PP	Prepravné a balné	2,00	5,0000	10,0000
7	232210003	Kolík aretácie	1,00 ks	3,2430	3,2430
Spolu bez DPH:					<b>69,7930</b>
Základ					<b>69,7930</b>
DPH 20%:					<b>13,96</b>
<b>K úhrade celkom:</b>					<b>83,75</b>

Odovzdal: \_\_\_\_\_

Dátum, Prevzal: \_\_\_\_\_

Zákazka ukončená dňa: \_\_\_\_\_

dátum tlače 23.05.2023