

CENOVÁ PONUKA**ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 99269**

| | |
|--|--|
| HServis s.r.o. Mokrú Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S | TOBOR TRADE s.r.o. Krásnohorská 1/4124 04801 Rožňava IČO: 46107215 DIČ: 2023262824 IČ DPH: SK2023262824 |
| Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900 | Typ stroja : RX 1700 Výr. číslo: 188784 Záruka do: 11.09.2021 Dátum prijmu do servisu :22.08.2023 |
| e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784 | |

Porucha Čiastočné poškodenie kábla, rukoväte.

Vyjadrenie Nástroje okrem prechodky kábla a zlomenej rukoväte je v poriadku, bez porúch. Bolo nesprávne prepnuté.

| Č. | Tovar | Názov | Množstvo/ MJ | Jed. cena | Spolu EUR |
|-------------------------|-----------|----------------------------|--------------|-----------|----------------|
| 1 | 170001059 | Prechodka | 1,00 ks | 2,0250 | 2,0250 |
| 2 | 152170012 | Rukoväť - pravá | 1,00 ks | 19,6500 | 19,6500 |
| 3 | 98PP | Práca, servisná prehliadka | 0,60 hod | 20,0000 | 12,0000 |
| 4 | 97PP | Prepravné a balné | 2,00 | 5,0000 | 10,0000 |
| Spolu bez DPH: | | | | | 43,6750 |
| Základ | | | | | 43,6750 |
| DPH 20%: | | | | | 8,73 |
| K úhrade celkom: | | | | | 52,41 |

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače 22.08.2023