

**CENOVÁ PONUKA****ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 100402**

<b>HServis s.r.o.</b> <b>Mokrá Lúka</b> <b>050 01 Revúca</b> IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	<b>ZAHORKA</b> Závodie 2/2 97652 Čierny Balog
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	IČO: 45025622 DIČ: 2022742832 IČ DPH: SK2022742832
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	<b>Typ stroja : WX230-2000</b> <b>Výr. číslo: 180576</b> <b>Záruka do: 11.05.2020</b> <b>Dátum prijmu do servisu :19.02.2024</b>

**Porucha** Poškodenie rotora a uhlíkov

**Vyjadrenie** K poškodeniu rotora prevažne dochádza pri preťažovaní/ prehriatí náradia. Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	232210007	Rotor	1,00 ks	45,6000	45,6000
2	100600000	Ložisko 6000-2RS	1,00 ks	6,2100	6,2100
3	130000003	Sada uhlíkov WX180/230-2000/2400	1,00 ks	9,7600	9,7600
4	98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50 hod	20,0000	10,0000
5	97PP	Prepravné a balné	2,00	5,0000	10,0000
Spolu bez DPH:					<b>81,5700</b>
Základ					<b>81,5700</b>
DPH 20%:					<b>16,31</b>
<b>K úhrade celkom:</b>					<b>97,88</b>

Odovzdal: \_\_\_\_\_

Dátum, Prevzal: \_\_\_\_\_

Zákazka ukončená dňa: \_\_\_\_\_

dátum tlače 19.02.2024