

CENOVÁ PONUKA

ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 99441

HServis s.r.o. Mokrú Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	ZETES KT, spol. s r.o. K letišti 532 33901 Klatovy-Klatovy II IČO: 25202162 DIČ: IČ DPH: CZ25202162
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	Typ stroja : AXSP 1440 Výr. číslo: 178128 Záruka do: 08.12.2019 Dátum prijmu do servisu :18.09.2023
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Porucha Poškodenie rotora

Vyjadrenie Pri preťažovaní náradia dochádza k prehriatiu náradia a k poškodeniu rotora a statora. Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora. K opotrebeniu čeľustí skľučovadla dochádza pri nedostatočnom upnutí nástroja v skľučovadle a následnému pretočeniu nástroja.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu CZK
1	144001011	Rotor	1,00 ks	830	830,00
2	144000002	Držiak uhlíkov s uhlíkmi	1,00 ks	300	300,00
3	144001014	Kryt motora	1,00 ks	122	122,00
4	144001008	Skľučovadlo	1,00 ks	425	425,00
5	144001007	Ľavotočivá skrutka	1,00 ks	28	28,00
6	95CZ	Práca, servisná prehliadka	0,50 hod	526	263,00
7	94CZ	Prepravné	2,00 ks	125	250,00
Spolu bez DPH:					2 218,00

K úhrade celkom:

2 218,00

Cenová ponuka platí 7 dní.

Po 7. dňoch sa celková suma zmení podľa aktuálneho denného kurzu.

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače 18.09.2023