

**Majiteľ reklamovaného predmetu:
BMD METAL, spol. s r.o.****WX15001****Dátum prijatia na servis: 05.02.2024**

Výrobné číslo: 175467

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 22.08.2019

1200W/150mm

Popis závady :
Poškodenie aretácie.Vyjadrenie k závade:
V náradí bol založený kotúč opačne. Nesprávne založený kotúč môže spôsobiť poškodenie náradia.

| Typ dokladu | Číslo | Dátum dokladu | Číslo | Názov | Množstvo | Partner |
|---------------------|----------|---------------|-----------|----------------------------|----------|-------------------------|
| Odberateľská | 2400078 | 05.02.2024 | | | | BMD METAL, spol. s r.o. |
| | | | 150010030 | Kolík aretácie | 1,00 | |
| | | | 130000007 | Upínacia matica M14 | 1,00 | |
| | | | 98PP | Práca, servisná prehliadka | 0,50 | |
| Vydajka | 2400183 | 05.02.2024 | | | | BMD METAL, spol. s r.o. |
| | | | 150010030 | Kolík aretácie | 1,00 | |
| | | | 130000007 | Upínacia matica M14 | 1,00 | |
| | | | 98PP | Práca, servisná prehliadka | 0,50 | |
| Faktúra | 32400054 | 05.02.2024 | | | | BMD METAL, spol. s r.o. |
| | | | 150010030 | Kolík aretácie | 1,00 | |
| | | | 130000007 | Upínacia matica M14 | 1,00 | |
| | | | 98PP | Práca, servisná prehliadka | 0,50 | |