

Majiteľ reklamovaného predmetu:
monti okna s.r.o.

Akumulátor /AXHD 1800

Dátum prijatia na servis: 29.02.2024

Výrobné číslo: 199456

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 14.12.2026

SDS-plus|18V

Popis závady :
Nefunkčný akumulátor

Vyjadrenie k závade:
Nefunkčný akumulátor bol vymenený za nový.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Výdajka	2400370	29.02.2024	144000014	AkumulátorBL 18040 18V 5Ah s indikátorom	1,00	monti okna s.r.o.