

Majiteľ reklamovaného predmetu:**CHARVÁT CTS a.s.****HERMAN WX 15001|Uhlová brúska**

150mm|1200W| Záruka 3 roky

Dátum prijatia na servis: 20.09.2024**Dátum ukončenia servisu: 23.09.2024**

Výrobné číslo: 205342

Záruka od: 02.12.2021

Záruka do: 02.12.2023

Opis poruchy od zákazníka:

nefunkční aretace, protáčí se ozubené kolo na hřídeli

Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska*Stav náradia:* Znečistené*Opotrebenie vzhľadom na vek náradia:* Mierne*Zistenie:* Technickou prehliadkou bolo zistené chýbajúce tlačítko a pružina aretácie (obr.2), kolík aretácie (obr.3) a uhlíkové kefy (obr.4).*Príčina:* Bežné opotrebenie.*Vyjadrenie:* Komutátor rotora nevykazuje poškodenie a povrch lamiel je hladký bez povrchového poškodenia. Pred výmenou uhlíkových kefy bude komutátor ošetrený brúsnym kameňom. Na aretačnom kolíku kotúča je viditeľné opotrebovanie hrany kolíka, ktoré je pravdepodobne spôsobené brzdením kotúča. Pravdepodobnou príčinou uvoľnenia tlačítka spínača bolo zanesenie nečistôt do priestoru tlačítka, ktoré bránili jeho zatlačeniu čo spôsobilo jeho uvoľnenie.*Doporučenie:* Poučte obsluhu náradia, aby aretáciu kotúča nepoužívali na zastavenie kotúča.

Číslo tovaru	Názov	Množstvo
--------------	-------	----------


2401463 24.09.2024

125010007	Kolík aretácie	1
130000002	Uhlíkové kefy (pár) WX15001	1
150010032	Pružina aretácie	1
150010033	Tlačítko aretácie	1
94CZ	Prepravné	2
95CZ	Práca, servisná prehliadka	0,5

1.



2.



3.



4.

