

**Majiteľ reklamovaného predmetu:
COLLER KLÍMA, s.r.o.****HERMAN AXHD 1800IAKU kombin.kladivo****Dátum prijatia na servis: 22.01.2024**

Výrobné číslo: 200691

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 24.09.2023

SDS-plus|18V

Popis závady :
Poškodenie prepínača prevodu

Vyjadrenie k závade:

U kombinovaných kladív máme možnosť voľby niekoľkých režimov prevádzky a polohy na otočenie nástroja do požadovanej pozície. Prepnutím prevádzkového režimu za chodu dochádza k poškodeniu ozubených prevodov, prepínača polôh alebo aretácie nástroja. Voľbu prevádzkového režimu vykonávame preto vždy až po zastavení náradia.

| Typ dokladu | Číslo | Dátum dokladu | Číslo | Názov | Množstvo | Partner |
|---------------------|---------|---------------|-----------|----------------------------|----------|----------------------|
| Odberateľská | 2400029 | 22.01.2024 | | | | COLLER KLÍMA, s.r.o. |
| | | | 180005018 | Prepínač prevodov | 1,00 | |
| | | | 180005015 | Aretácia | 1,00 | |
| | | | 180005045 | Príruba ozubenia | 2,00 | |
| | | | 180005046 | Ozubenie | 1,00 | |
| | | | 800001043 | Krúžok | 1,00 | |
| | | | 410000888 | Vazelína | 1,00 | |
| | | | 100696000 | Ložisko 696 | 1,00 | |
| | | | 98PP | Práca, servisná prehliadka | 0,60 | |
| | | | 97PP | Prepravné a balné | 2,00 | |
| Výdajka | 2400099 | 24.01.2024 | | | | COLLER KLÍMA, s.r.o. |
| | | | 180005018 | Prepínač prevodov | 1,00 | |
| | | | 180005015 | Aretácia | 1,00 | |
| | | | 180005045 | Príruba ozubenia | 2,00 | |

| | | |
|-----------|----------------------------|------|
| 180005046 | Ozubenie | 1,00 |
| 800001043 | Krúžok | 1,00 |
| 410000888 | Vazelína | 1,00 |
| 100696000 | Ložisko 696 | 1,00 |
| 98PP | Práca, servisná prehliadka | 0,60 |
| 97PP | Prepravné a balné | 2,00 |

Faktúra 32400031 24.01.2024

COLLER KLÍMA, s.r.o.

| | | |
|-----------|----------------------------|------|
| 180005018 | Prepínač prevodov | 1,00 |
| 180005015 | Aretácia | 1,00 |
| 180005045 | Príruba ozubenia | 2,00 |
| 180005046 | Ozubenie | 1,00 |
| 800001043 | Krúžok | 1,00 |
| 410000888 | Vazelína | 1,00 |
| 100696000 | Ložisko 696 | 1,00 |
| 98PP | Práca, servisná prehliadka | 0,60 |
| 97PP | Prepravné a balné | 2,00 |