

Majiteľ reklamovaného predmetu:
ELPAS SK, s. r. o.

WX15001

Dátum prijatia na servis: 02.10.2023

Výrobné číslo: 162425

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 19.11.2017

1200W/150mm

Popis závady :
 Poškodenie aretácie kotúča

Vyjadrenie k závade:

Aretáciu kotúča nepoužívajte na brzdenie kotúča. Pri tejto činnosti môže dôjsť k poškodeniu aretácie, puzdra prevodovky a ozubených prevodov. Nástroje s poškodenou aretáciou alebo s chýbajúcimi časťami ozubenia nezapínajte.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Odberateľská	2300931	02.10.2023				ELPAS SK, s. r. o.
			150010030	Kolík aretácie	1,00	
			150010041	Sekundárny prevod	1,00	
			98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50	
			97PP	Prepravné a balné	2,00	
Výdajka	2301829	02.10.2023				ELPAS SK, s. r. o.
			150010030	Kolík aretácie	1,00	
			150010041	Sekundárny prevod	1,00	
			98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50	
			97PP	Prepravné a balné	2,00	
Faktúra	32300722	02.10.2023				ELPAS SK, s. r. o.
			150010030	Kolík aretácie	1,00	
			150010041	Sekundárny prevod	1,00	
			98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50	

