

**Majiteľ reklamovaného predmetu:
Pavel Kutak - IZOSTAP****MXA 1050****Dátum prijatia na servis: 06.06.2023**

Výrobné číslo: 188089

Číslo záručného listu: 111043

Záruka do: 26.09.2021

1050W/SDS-max

Popis závady :
Poškodenie upínania

Vyjadrenie k závade:

Zaseknutím sekáča v materiáli alebo pri poškodenej stopke sekáča dochádza k zaseknutiu vo vretene a k následnému rozpadnutiu hlavy. Preto by sa nemali používať nástroje s poškodenou stopkou.

Pri zaseknutí náradia v materiáli je potrebné uvoľnenie nástroja z náradia rozobratím hlavy náradia. Počas tejto činnosti je nutné jednotlivé diely postupne vybrať tak, aby nedošlo k ich strate.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Odberateľská	2300544	06.06.2023				Pavel Kutak - IZOSTAP
			152001013	Valček	2,00	
			98PP	Práca, servisná prehliadka	1,00	
			97PP	Prepravné a balné	2,00	
Vydajka	2301079	06.06.2023				Pavel Kutak - IZOSTAP
			152001013	Valček	2,00	
			98PP	Práca, servisná prehliadka	1,00	
			97PP	Prepravné a balné	2,00	
Faktúra	32300431	06.06.2023				Pavel Kutak - IZOSTAP
			152001013	Valček	2,00	
			98PP	Práca, servisná prehliadka	1,00	
			97PP	Prepravné a balné	2,00	