

**Majiteľ reklamovaného predmetu:
KT - STAV, s.r.o.****BX 1200****Dátum prijatia na servis: 02.02.2024**

Výrobné číslo: 183780

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 29.10.2020

1100W/SDS-max

Popis závady :
Bežné opotrebenie

Vyjadrenie k závade:

U Vášho náradia sme zistili bežné opotrebovanie náhradných dielov. Častejšou preventívnou prehliadkou náradia je možné predísť závažnejším poruchám.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Odberateľská	2400086	05.02.2024				KT - STAV, s.r.o.
			152000034	Gufero 17x32x8	1,00	
			100620100	Ložisko 6201-2RS	1,00	
			152120016	Gufero 30x42x8	1,00	
			152120123	Úderník kpl.	1,00	
			152120042	Piest	1,00	
			152120041	O-krúžok	2,00	
			152120048	Ojnica	1,00	
			100690700	Ložisko 6907	1,00	
			98PP	Práca, servisná prehliadka	1,60	
			97PP	Prepravné a balné	2,00	
Vydajka	2400193	06.02.2024				KT - STAV, s.r.o.
			100620100	Ložisko 6201-2RS	1,00	
			152120016	Gufero 30x42x8	1,00	

152120123	Úderník kpl.	1,00
152120042	Piest	1,00
152120041	O-krúžok	2,00
152120048	Ojnica	1,00
100690700	Ložisko 6907	1,00
98PP	Práca, servisná prehliadka	1,60
97PP	Prepravné a balné	2,00
152000034	Gufero 17x32x8	1,00

Faktúra 32400057 06.02.2024

KT - STAV, s.r.o.

100620100	Ložisko 6201-2RS	1,00
152120016	Gufero 30x42x8	1,00
152120123	Úderník kpl.	1,00
152120042	Piest	1,00
152120041	O-krúžok	2,00
152120048	Ojnica	1,00
100690700	Ložisko 6907	1,00
98PP	Práca, servisná prehliadka	1,60
97PP	Prepravné a balné	2,00
152000034	Gufero 17x32x8	1,00