

**Majiteľ reklamovaného predmetu:**  
**SNEX, spol. s r.o.**

**BX800**

**Dátum prijatia na servis: 08.01.2024**

Výrobné číslo: 158087

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 20.05.2017

800W/SDS-plus

Popis závady :  
 Poškodenie upínania a aretácie

Vyjadrenie k závade:

Zaseknutím nástroja v materiáli alebo pri poškodenej stopke nástroja dochádza k zaseknutiu vo vretene a k následnému rozpadnutiu hlavy. Preto by sa nemali používať nástroje s poškodenou stopkou. Pri zaseknutí náradia v materiáli je potrebné uvoľnenie nástroja z náradia rozobratím hlavy náradia. Počas tejto činnosti je nutné jednotlivé diely postupne vybrať tak, aby nedošlo k ich strate.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
<b>Odberateľská</b>	2301176	09.01.2024				SNEX, spol. s r.o.
			800001016	Aretácia prevodu	1,00	
			800001006	Podložka guličky	1,00	
			800001005	Gulička	1,00	
			800001004	Podložka	1,00	
			800001039	O-krúžok	1,00	
			410000888	Vazelína	1,00	
			98PP	Práca, servisná prehliadka	0,60	
			97PP	Prepravné a balné	2,00	
<b>Výdajka</b>	2400027	10.01.2024				SNEX, spol. s r.o.
			800001016	Aretácia prevodu	1,00	
			800001006	Podložka guličky	1,00	
			800001005	Gulička	1,00	
			800001004	Podložka	1,00	

800001039	O-krúžok	1,00
410000888	Vazelína	1,00
98PP	Práca, servisná prehliadka	0,60
97PP	Prepravné a balné	2,00

---

**Faktúra**      32400005      10.01.2024

SNEX, spol. s r.o.

800001016	Aretácia prevodu	1,00
800001006	Podložka guľičky	1,00
800001005	Gulička	1,00
800001004	Podložka	1,00
800001039	O-krúžok	1,00
410000888	Vazelína	1,00
98PP	Práca, servisná prehliadka	0,60
97PP	Prepravné a balné	2,00